

リコール等情報

無償修理情報： KX252B

[《印刷用pdfをダウンロード》](#)

無償修理開始日	令和2年7月中旬
不具合の内容	エンジンにおいて、吸気側のアウトバンプスプリングの形状が不適切なものがあり、アウトバンプスプリングが折損することがある。
改善の内容	全車両、対策品のアウトバンプスプリングに組み換える。

型式	通称名	無償修理対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	無償修理 対象車の台数	備考
KX252BL	2020年モデル KX250	KX252B-001081 ～ KX252B-005517 令和元年6月4日～令和元年12月26日	35	
合計			35台	

〈ご注意〉 無償修理対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

[検 索](#)