

リコール等情報

リコール情報：Ninja ZX-6R

(2020年9月1日届出)

◀印刷用pdfをダウンロード▶

リコール届出番号	4800	リコール開始日	令和2年9月1日
不具合の部位(部品名)	電気装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警音器の電気配線において、配線の耐久性が不足しているため、特定のエンジン回転領域で発生する車台振動により、当該配線の端子部に負荷がかかり、配線材に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると当該配線が断線し警音器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、警音器電気配線を補修用ハーネスを用いて修理する。		
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。		

型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
2BL-ZX636G	Ninja ZX-6R	ZX636G-001843 ～ ZX636G-007618 平成30年11月2日～令和元年7月24日	1,220
(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月2日～令和元年7月24日	計 1,220台

＜ご注意＞ リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検 索

リコール等情報

改善箇所説明図 Ninja ZX-6R



基準不適合発生箇所

警音器電気配線

警音器の電気配線において、配線の耐久性が不足しているため、特定のエンジン回転領域で発生する車台振動により、当該配線の端子部に負荷がかかり、配線材に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると当該配線が断線し警音器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、警音器電気配線を補修用ハーネスを用いて修理する。

注： は、修理する部品を示す。

識別：改善済車両には、車台番号横に白色ペイントを塗布する。

[リコール情報へ戻る](#)