

リコール等情報

無償修理情報：Ninja H2R（ZX1000P/Y）

《印刷用pdfをダウンロード》

無償修理開始日	令和4年12月中旬
不具合の内容	カムシャフトチェーンの張力を調整するテンショナにおいて、使用により内部の部品が劣化しプランジャが押し戻され、プランジャがロックすることがある。プランジャがロックされた状態で使用を続けると、カムシャフトチェーンに張力が掛からずに異音が発生し、最悪の場合、カムシャフトタイミングがずれ、走行中にエンジンが停止することがある。
改善の内容	全車両、カムシャフトチェーンテンショナを対策品と交換する。

型式	通称名	無償修理対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	無償修理 対象車の台数	備考
ZX1000P	Ninja H2R	ZXT00P-000200 ～ ZXT00P-000739	22	
ZX1000Y		ZXT00Y-001003 ～ ZXT00Y-005015	5	
合計			27台	

〈ご注意〉 無償修理対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検 索