

リコール等情報

リコール情報 : Ninja H2 SX・Ninja H2 SX SE

(2022年12月9日届出)

《印刷用pdfをダウンロード》

リコール届出番号	5253	リコール開始日	令和4年12月9日
不具合の部位(部品名)	速度計(メータユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	速度計(メータユニット)において、制御プログラムが不適切なため、走行中に再起動するおそれがある。そのため、再起動中は運転者が速度等運転に必要な情報を確認できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、メータユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関紙に掲載する。</li><li>・ 弊社のインターネットホームページのリコール等情報サイトに掲載する。</li></ul>		

型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
8BL-ZXT02P	Ninja H2 SX	ZXT02P-000891～ZXT02P-001771 令和4年3月2日～令和4年11月30日	707
	Ninja H2 SX SE		
(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月2日～令和4年11月30日	計 707台

<備考> リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図


リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか  
検索できます

検索

## リコール等情報

### 改善箇所説明図 Ninja H2 SX・Ninja H2 SX SE



速度計（メータユニット）において、制御プログラムが不適切なため、走行中に再起動するおそれがある。そのため、再起動中は運転者が速度等運転に必要な情報を確認できなくなる。

#### 改善の内容

全車両、メータユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

注：  は、修正部品を示す。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置付近に白色ペイントを塗布する。

[リコール情報へ戻る](#)