

リコール等情報

リコール情報：Z1000

(2022年12月9日届出)

《印刷用pdfをダウンロード》

リコール届出番号	5252	リコール開始日	令和4年12月9日
不具合の部位(部品名)	乗車装置(シートストラップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗車装置の運転席(運転者用シート)に取り付けられた後部座席握り手(シートストラップ)において、製造時の加工条件が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にシートストラップが破損し、同乗者の安全な乗車を確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートストラップを良品と交換する。		
発見の動機	社内抜き取りテストによる。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 弊社のインターネットホームページのリコール等情報サイトに掲載する。		

型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数
2BL-ZXT00W	Z1000	ZXT00W-032082 ～ ZXT00W-032201 令和4年1月18日～令和4年3月29日	120
(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年1月18日～令和4年3月29日	計 120台

＜備考＞ リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図


リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検 索

リコール等情報

改善箇所説明図 Z1000



乗車装置の運転席(運転者用シート)に取り付けられた後部座席握り手(シートストラップ)において、製造時の加工条件が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用が続けると、走行中にシートストラップが破損し、同乗者の安全な乗車を確保できないおそれがある。

改善の内容

全車両、シートストラップを良品と交換する。

注：  は、交換部品を示す。

鑑別：改善済車両には、シート下部にあるフレームに黒色ペイントを塗布する。

[リコール情報へ戻る](#)