

リコール等情報

無償修理情報: JET SKI ULTRA310LX/ULTRA310LX-S

[《印刷用pdfをダウンロード》](#)

自主回収開始日	2022年7月13日
不具合内容	エレクトロニックコントロールユニットの故障判定プログラムが不適切であったため、正常にもかかわらず異常と誤判定し、赤色警告インジケータと黄色エンジン警告インジケータが点灯して、ブザーが鳴ると共にエンジン回転数が制限される場合があります。
回収措置の内容	対象艇につきましては、エレクトロニックコントロールユニットの故障判定プログラムを対策プログラムに書き換えます。

型式	通称名	自主回収対象艇の船体番号(HIN番号)	自主回収対象台数
JT1500VN	JET SKI ULTRA 310LX	US-KAW70017A222	186艇
		US-KAW70119B222～US-KAW70210B222	
		US-KAW70238C222～US-KAW70298C222	
JT1500WN	JET SKI ULTRA 310LX-S	US-KAW80003A222～US-KAW80063A222	48艇
		US-KAW80102B222～US-KAW80171B222	
合計			234艇

[Page Top](#)