

リコール等情報

サービスキャンペーン情報 : Ninja ZX-25R・Ninja ZX-25R SE

(2020年12月15日通知)

[「印刷用pdfをダウンロード」](#)

サービスキャンペーン開始日	令和2年12月中旬
不具合の内容	サイドスタンドにおいて、サイドスタンドスイッチ作動用ピンの製造管理が不適切なため、当該ピンの溶接位置が不適切なものがある。そのため、サイドスタンドスイッチプレートが当該ピンから外れ、エンジンが始動できない、または発進動作に移行できないおそれがある。
改善の内容	全車両、サイドスタンドを良品と交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	使用者に電話・ダイレクトメール等にて通知する。

型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
2BK-ZX250E	Ninja ZX-25R	ZX250E-A02004 ~ ZX250E-A06165 令和2年8月19日～令和2年11月27日	807	類別: 0001
	Ninja ZX-25R SE	ZX250E-A01901 ~ ZX250E-A06182 令和2年8月24日～令和2年11月25日	1,943	類別: 0011
	計2車種	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月19日～令和2年11月27日	計 2,750台	

<ご注意> サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

[検索](#)