

リコール等情報

保証期間延長:NinjaH2 SX SE+

《印刷用pdfをダウンロード》

対応内容	フロントフォークにおいて製造時の部品管理が不十分なため、製造時に発生したインナーパイプめっき内側の素材の錆が成長し、めっき表面が膨れるものがあります。 そのため、適切な清掃等の管理を行っている車両でもフロントフォークの摺動によりオイルシールが傷つき、フォークオイルのしみ・もしくは微細な漏れが発生するおそれがあることから、対象となるフロントフォークの保証期間を延長して、無償修理をいたします。 ＜従来の保証期間＞ 新車を登録した日から2年間 ↓ ＜変更後の保証期間＞ 新車を登録した日から5年間															
無償修理の対象車両	フロントフォークに刻印されたロット番号について、以下のものが対象となります。 対象ロット番号（＊＊には1から31までの数字が刻印されます） <table><tr><td>9C26</td><td>9C28</td><td>9D＊＊</td><td>9F＊＊</td><td>9H＊＊</td></tr><tr><td>9K＊＊</td><td>9L＊＊</td><td>9N＊＊</td><td>9S＊＊</td><td>9T＊＊</td></tr><tr><td>9V＊＊</td><td>0A29</td><td>0B3</td><td></td><td></td></tr></table>	9C26	9C28	9D＊＊	9F＊＊	9H＊＊	9K＊＊	9L＊＊	9N＊＊	9S＊＊	9T＊＊	9V＊＊	0A29	0B3		
9C26	9C28	9D＊＊	9F＊＊	9H＊＊												
9K＊＊	9L＊＊	9N＊＊	9S＊＊	9T＊＊												
9V＊＊	0A29	0B3														
修理内容	フロントフォークのオイルシール部よりオイルしみ・漏れが確認され、上記のロット番号に該当する場合には、フロントフォークのインナーパイプを良品に、オイルシール等を新品に交換いたします。															

型式	通称名	部位限定保証期間延長対象車の 車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間
2BL-ZXT02A	NinjaH2 SX SE+	ZXT02A-005644 ~ ZXT02A-009937 令和元年4月19日～令和2年2月28日

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検 索