

リコール等情報

無償修理情報: JET SKI ULTRA 310LX / ULTRA 310LX-S / ULTRA 160LX

[«印刷用pdfをダウンロード»](#)

無償修理開始日	2023年11月7日
不具合内容	カバーをかけずに船体を屋外保管した場合、雨天時などでエンジンルーム内へ浸水する可能性がある。
回収措置の内容	対象部位のシール交換・追加の無償修理を実施する。

型式	通称名	無償修理対象艇の船体番号 (HIN)
JT1500VN	ULTRA 310LX	US-KAW70003A222～US-KAW70021A222
		US-KAW70036B222～US-KAW70232B222
		US-KAW70233C222～US-KAW70531C222
JT1500VP	ULTRA 310LX	US-KAW70431I223～US-KAW70496I223
		US-KAW70813K223
		US-KAW70885A323～US-KAW71057A323
		US-KAW71103B323～US-KAW71308B323
JT1500WN	ULTRA 310LX-S	US-KAW80001A222～US-KAW80067A222
		US-KAW80074B222～US-KAW80184B222
JT1500WP	ULTRA 310LX-S	US-KAW80168I223～US-KAW80177I223
		US-KAW80208J223～US-KAW80221J223
		US-KAW80386K223
		US-KAW80549A323～US-KAW80578A323
		US-KAW80701B323～US-KAW80721B323
JT1500YP	ULTRA 160LX	US-KAW50662D323～US-KAW50753D323

[Page Top](#)