

リコール等情報

サービスキャンペーン情報 : Ninja ZX-25R・Ninja ZX-25R SE・Ninja ZX-4R SE・Ninja ZX-4RR

(2024年1月26日通知)

«印刷用pdfをダウンロード»

サービスキャンペーン開始日	令和6年2月中旬
不具合の内容	車枠(フレーム)において、排水穴位置が適切でないため、雨天走行時や洗車時に侵入した水が抜けにくく、フレーム内に水分が長く留まることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排水穴周囲に鏽による塗装剥がれが発生するおそれがある。
改善の内容	全車両、フレーム左右最下部に排水穴を加工により追加する。既に塗装剥がれが発生している場合は、当該部位の塗装による補修をおこなう。
自動車使用者等に周知させるための措置	使用者に電話・ダイレクトメール等にて通知する。

型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
2BK-ZX250E	Ninja ZX-25R Ninja ZX-25R SE	ZX250E-A01321～ZX250E-A23856 令和2年7月14日～令和4年10月21日	13,510	
8BK-ZX250H	Ninja ZX-25R SE	ZX250H-A25461～ZX250H-A31670 令和5年2月28日～令和5年12月7日	1,937	
8BL-ZX400P	Ninja ZX-4R SE Ninja ZX-4RR	ZX400P-A01691～ZX400P-A10050 令和5年6月6日～令和5年12月19日	2,540	
		計 17,987台		

〈ご注意〉サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検 索