

リコール等情報

サービスキャンペーン情報 : Ninja ZX-25R・Ninja ZX-25R SE

(2020年12月15日通知)

《印刷用pdfをダウンロード》

サービスキャンペーン開始日	令和2年12月中旬
不具合の内容	原動機のECU(エレクトロニックコントロールユニット)において、エンジン始動時の燃料噴射制御プログラムが不適切なため、吸気経路内に滞留した未燃焼燃料が気化し、燃料濃度が高い状態でも燃料を噴射するものがある。そのため、燃料濃度が高くなり、エンジン始動に時間がかかるおそれがある。
改善の内容	全車両、燃料噴射制御プログラムを対策プログラムに書き換える。
自動車使用者等に周知させるための措置	使用者に電話・ダイレクトメール等にて通知する。

型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
2BK-ZX250E	Ninja ZX-25R	ZX250E-A01352 ~ ZX250E-A06245 令和2年8月7日～令和2年11月27日	1,108	類別: 0001
	Ninja ZX-25R SE	ZX250E-A01333 ~ ZX250E-A06308 令和2年7月14日～令和2年11月27日	2,594	類別: 0011
	計2車種	(製作期間の全体の範囲) 令和2年7月14日～令和2年11月27日	計 3,702台	

〈ご注意〉 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検索