

リコール等情報

サービスキャンペーン情報：Z900・Z900RS 他（2019年4月11日通知）

《印刷用pdfをダウンロード》

サービスキャンペーン開始日	平成31年4月中旬
不具合の内容	ETC車載器のカバーの成形が不適切なため、ETCカードの端子部と車載器の通信部の接触する圧力が不足し、カードを正しく認識しないことがある。そのため、メーター内のETCインジケータが、車載器を利用できないことを示す赤色に点灯し、ETCレーン通過時にETCバーが開かないおそれがある。
改善の内容	全車両、ETCカードを固定するダンパー(防振ゴム)を対策品と交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	使用者にダイレクトメールにて通知する。

型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備 考
2BL-ZR900B	Z900	ZR900B-007471～ZR900B-028608 平成30年2月3日～平成31年1月9日	437	
2BL-ZR900C	Z900RS	ZR900C-001820～ZR900C-026211 平成29年10月19日～平成30年12月5日	4,215	類別:0001
2BL-ZR900C	Z900RS CAFE	ZR900C-006954～ZR900C-026201 平成30年1月19日～平成30年12月20日	1,227	類別:0011
2BL-ZXT02A	Ninja H2 SX	ZXT02A-000800～ZXT02A-004011 平成30年1月11日～平成30年6月21日	101	類別:0001
2BL-ZXT02A	Ninja H2 SX SE	ZXT02A-000832～ZXT02A-004013 平成30年1月10日～平成30年10月4日	731	類別:0011
2BL-ZX636G	Ninja ZX-6R	ZX636G-000020～ZX636G-001846 平成30年11月5日～平成30年11月29日	6	
		〈製作期間の全体の範囲〉 平成29年10月19日～平成31年1月9日	計 6,717台	

〈ご注意〉 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検 索