

リコール等情報

サービスキャンペーン情報 : W800・W800 STREET・W800 CAFE・MEGURO K3

(2022年11月18日通知)

◀印刷用pdfをダウンロード▶

サービスキャンペーン開始日	令和4年11月下旬
不具合の内容	前輪の走行装置において、組立時の部品管理が不十分なため、誤った大きさのタイヤ及びホイールが組付けられているおそれがある。
改善の内容	誤った大きさのタイヤ及びホイールが組付けられていた場合、正規品と交換するとともに、前照灯の光軸を再検査する。
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール等にて通知する。

型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
2BL-EJ800B	W800	EJ800B-020012～EJ800B-024997 令和2年3月6日～令和3年8月23日	1,165	類別: 0031
	W800 STREET		344	類別: 0001
	W800 CAFE		260	類別: 0011
	MEGURO K3		325	類別: 0041
8BL-EJ800E	W800	EJ800E-005003～EJ800E-012573 令和3年8月5日～令和4年8月25日	636	類別: 0001
	W800 STREET		319	類別: 0011
	W800 CAFE		273	類別: 0021
	MEGURO K3		918	類別: 0031
		(製作期間の全体の範囲) 令和2年3月6日～令和4年8月25日	計 4,240台	

<備考> サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか
検索できます

検索